




**Bước 1: Tải phần mềm về dưới dạng file nén, giải nén thư mục download.**



**Bước 2: Chạy file setup để cài đặt phần mềm.**



– XNET Config sẽ được tự động cài đặt trước. Chọn vị trí lưu thư mục và ấn Next



– Tiếp tục ấn Next và đợi phần mềm được cài đặt xong

– Sau khi Xnet Config được cài đặt, phần mềm sẽ tự động cài đặt sang Xinje PLC Program tool

– Chọn thư mục lưu file, ấn Next

– Tiếp tục ấn Next và đợi phần mềm được cài đặt

– Sau khi cài đặt thành công sẽ có thông báo đã hoàn thành. Các bạn bấm Finish